



Berufsförderungswerk
der Südbadischen
Bauwirtschaft GmbH

Bescheinigung

Jessica Tittel

hat vom 07.03. bis 06.06.2019 im
Komzet Bau Bühl, Siemensstr. 4, 77815 Bühl an der Veranstaltung

Der Bauleiter als Ausbaukoordinator in vier Modulen

teilgenommen.

**Referenten: Dipl.-Ing. Ursula Stengel, Dipl.-Ing. Friedrich Fath,
Dipl.-Ing. Reinhold Etges, Michael Bleich, Hans Doninger, Andreas Best**

Anerkennung als Fortbildungsmaßnahme:

Als Fortbildungsmaßnahme im Sinne der **Qualifikation Meisterhaft**
wird dieses Seminar anerkannt.



Diese Veranstaltung wird von der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fort-/Weiterbildung mit einem Umfang von 41 Unterrichtsstunden für Mitglieder (nicht Architekten/Stadtplaner im Praktikum) (Reg.-Nr. 2019-078602-0020) anerkannt.

Die Veranstaltung wird für die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 16 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 16 Unterrichtseinheiten (Energieberatung im Mittelstand), 16 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude) angerechnet. Der entsprechende Fortbildungscode lautet NPFHW.

Wesentliche Seminarinhalte waren:

Putz-, Stuck-, Maler- und Lackierarbeiten, Estriche, Terrazzo und Bodenbeschichtungen, Innenabdichtungen, Fliesen-, Platten-, Natur-, Betonwerkstein-, Bodenbelag-, Parkett-, Zimmerer- und Tischlerarbeiten, Metallbau, Beschläge und Verglasungen
MODUL 2: TROCKENBAU: LEISTUNGSBESCHREIBUNG, FACHGERECHTEMONTAGE UND ABNAHME Trockenbau Ausschreibung, Trockenbau u. Beanspruchung an die Feuchtigkeit, Schäden und Folgen von nicht fachgerechter ausgeführter Sanitärtechnik, Unterdecken fachgerecht herstellen, Anforderungen an Oberflächen mit Praxispart, MODUL 3: BAUPHYSIK KOMPAKT, gesetzl. Grundlagen – DIN 4108, ENEC (Wärme- u. Feuchteschutz, Luft- u. Winddichtheit), Dämmstoffübersicht, Einsatzgebiete – Einbaufehler, Ursachen für Feuchteschäden und deren Vermeidung, Sanierungsvorschläge, Typische Wärmebrücken, Wärmebrücken erkennen u. bewerten, Planung der Luftdichtheit, neurgische Punkte, Ausschreibung u. Ausführung, Bauüberwachung: Abnahme (Blower-Door-Messung, Thermographie), Dokumentation, Begutachtung, Aufnahme von bauphysikalischen Schäden, Schimmelbefall - staatliche Vorschriften, Gesundheitliche Bewertung, Beurteilungskriterien, Einschätzung des Schadens, MODUL 4: SCHNITTSTELLEN IM AUSBAU TECHNISCHE SCHNITTSTELLENPROBLEME IM BEREICH: Dachgeschossmauerwerk, Dachstuhl, Dachdeckung, Klempnerarbeiten, Fenstereinbau, Rohinstallation, Innenputz, Dachdämmung und Dampfbremse, Trockenbau/Gipskarton-, Estrich-, Fliesenarbeiten und Objektinstallation, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Innentüren, Haustechnik

Bühl, 06.06.2019

**Geschäftsführerin
Cornelia Rupp-Hafner**



Das Programm wird durch die Europäische Union finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt bei der Europäischen Kommission.

